
Non conformités dans le système de management de la qualité de la branche « Alliages » du groupe Eramet : EDF lance des analyses complémentaires

EDF a été informé par le groupe Eramet, de non-conformités dans le système de management de la qualité de sa branche « Alliages ». Ces non-conformités ont été identifiées dans le cadre d'une revue interne des processus qualité de cette branche.

La branche « Alliages » d'Eramet fournit plusieurs filières industrielles en métal (acier et inox), utilisé pour la fabrication de matériels.

Dès cette information, EDF a décidé de mener avec ses fournisseurs concernés des contrôles en usine et des analyses complémentaires, pour recenser les matériels concernés et confirmer l'absence d'impact pour la sûreté de ses installations.

Ces analyses approfondies ont débuté et l'ASN est informée des investigations engagées et des premières analyses réalisées.

Sur la base de ces premières analyses, EDF confirme qu'elle n'a pas identifié à ce jour d'écart mettant en question la conformité des équipements en exploitation fabriqués à partir de produits venant de la branche « Alliages » d'Eramet.