



L'ACTU EN IMAGES

Mai 2021

Centrale nucléaire de
Cruas-Meysse

FORMATION INCENDIE


Les équipiers de premières interventions se sont entraînés aux côtés des sapeurs-pompiers du SDIS 07 au risque incendie.





UN EXERCICE DE GRANDE AMPLEUR

Les sapeurs-pompiers du SDIS 07, le peloton spécialisé de protection de la gendarmerie et la compagnie du Teil étaient présents aux côtés des équipes de la centrale pour tester l'organisation et l'efficacité des dispositifs d'alerte du site en cas de situation de crise.



Tranche
4


SDM

Salle des Machines

+ 31,50

ARRÊT POUR ÉCONOMIE DE COMBUSTIBLE

Les équipes de la centrale ont procédé à la mise à l'arrêt de l'unité de production n°4 afin d'optimiser la gestion du combustible contenu dans le réacteur.



RECHARGEMENT DE L'UNITÉ DE PRODUCTION N°1 RÉALISÉ EN TOUTE SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Les équipes EDF se sont relayées pour transférer les 157 assemblages de combustible. Chaque assemblage a été transféré, un par un et sous eau, de la piscine du bâtiment d'entreposage du combustible jusqu'au bâtiment réacteur, puis déposé dans la cuve du réacteur grâce aux machines de transfert et de chargement.



ARRÊT PROGRAMMÉ DE L'UNITÉ DE PRODUCTION N°3

Cet arrêt programmé pour simple rechargement permettra de renouveler une partie du combustible et de réaliser quelques opérations de maintenance.

